

# Litespeed™ 机针

适用于缝纫过程中针头过热的情况


GROZ-BECKERT

## 导致机针变热的原因


在高速缝纫应用中或者在缝制厚重材料或多层材料时，缝纫机针与缝料之间的摩擦力过大可能会导致缝针剧烈变热。在最糟糕的情况下，这可能会导致机器停止时缝线熔化。此外，热量会导致缝针粘连以及缝料熔化，从而导致缝料损坏以及线迹外观不整齐。

## 经常发生机针过热的应用：


- 套结应用
- 缝标签
- 缝制厚重的材料
- 缝合多层材料
- 高速缝纫




安全气囊



汽车座椅



安全带



牛仔服

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, 德国

电话 +49 7431 10-0

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com



Litespeed™ 机针

**Litespeed™ 机针**

Litespeed™ 机针的针杆几何形状获得专利保护，在发生机针过热时比标准机针的几何形状更具优势。Litespeed™ 机针的特殊几何形状减少了缝针与缝料的接触面积。因此机针与缝料之间的摩擦更小，产生的热量更少。这样可显著降低出现上述问题的风险。

**Litespeed™ 机针杆横截面与标准针的比较**

1.外部轮廓：



Litespeed™ 机针, 灰色区域为空隙。

2.被缝料包围 (蓝色) :



标准针

3.与缝料的接触区 (蓝色) :



Litespeed™ 机针



标准针



Litespeed™ 机针

**Litespeed™ 机针优势:**

- 减少接触面积，因此减少了摩擦，减少热量产生
- 保护缝线和缝料
- 减少机器停止时的断线
- 减少停机时间
- 提升生产可靠性

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。  
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。